

Relatório fotográfico para uso do CONVENIENTE
Operações de Repasse - OGU

SETOR: Engenharia

Nº do Proc. 2081

Pag

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

1116576-1

1 IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CONTRATO 1054746-35 | Nº SICONV (Convênio) 869405 | TOMADOR PM MACAÍBA | Data visita técnica 14/04/2020 |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| Empreendimento (nome/apelido) AV. EM PISO INTERTRAVADO VILA OLIMPICA | Localidade/Endereço RUA JOSÉ COELHO, VILA OLIMPICA, MACAÍBA-RN |
|---|---|

| |
|---|
| Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA |
|---|

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| 2.1 Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?..... | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| 2.2 A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| 2.3 A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento? | SIM | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| 2.4 A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| 2.5 Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?..... | SIM | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---------------|--------------------------|
| 2.6 A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?..... | SIM | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO SE APLICA | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| 2.7 As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?..... | SIM | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO | <input type="checkbox"/> |
| | NÃO SE APLICA | <input checked="" type="checkbox"/> |

(PREENCHER O ITEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)

Comentários

DATA E ASSINATURA

MACAIBA-RN, 15/06/2020

Local e data


Profissional responsável

Nome: George Tiago da Costa

CREA/CAU: 210813199-0

A digitalização deve ser feita após a Assinatura.

Há possibilidade de aceite de assinatura digital, todavia, NÃO deve ser colada uma imagem da assinatura.



Relatório fotográfico/GPS
 Operações de Repasse - OGU

1 IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| N° SIAPF / SIIGF 0 | N° SICONV (Convênio) 0 | GIGOV GIGOV/NA | Data visita técnica 14/04/2020 |
| Empreendimento (nome/apelido) 0 | | Localidade/Endereço 0 | |

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| Latitude (N/S) | Longitude (E/W) | Ponto de tomada |
|----------------|-----------------|--|
| 9352700 | 236239 | Entrada da Vila Olímpica |
| 9352593 | 236184 | Arruamento de acesso aos campos de futebol |
| 9352498,48 | 236295,3 | Arruamento a ser pavimentado entre os campos de futebol e pista de |



Acesso principal a Vila Olímpica



Vista da rua principal de acesso a Vila Olímpica



Portão de entrada da Vila Olímpica



Vista geral de arruamento interno onde será



Arruamento interno que será pavimentado



Arruamento a ser pavimentado-Acesso as quadras de

[Handwritten signature]

Relatório fotográfico/GPS
Operações de Repasse - OGU

SETOR: Engenharia
Nº do Proc. 2001
Grau de Sigilo
#PÚBLICO
Mat 1116570-1



Arruamento a ser pavimentado-Acesso aos campos



Arruamento a ser pavimentado-Acesso as quadras



Vista geral de arruamento a ser pavimentado



Arruamento a ser pavimentado-espaco entre quadras

3 DATA E ASSINATURA

MACAIBA-RN, 15/06/2020

Local e data

Profissional responsável

Nome: George Tiago da Costa

CREA/CAU: 210813199-0