

**Relatório fotográfico para uso do CONVENIENTE**  
Operações de Repasse - OGU

Paço  
Grau de Sigilo

#PÚBLICO S.

Mat 1116578-1

SETOR : Engenharia  
Nº do Proc. \_\_\_\_\_  
Pag. \_\_\_\_\_  
#PÚBLICO S. \_\_\_\_\_  
Mat 1116578-1

**1 IDENTIFICAÇÃO**

CONTRATO 1054746-35	Nº SICONV (Convênio) 869405	TOMADOR PM MACAÍBA	Data visita técnica 15/06/2020
------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO VILA OLIMPICA	Localidade/Endereço RUA JOSÉ COELHO, VILA OLIMPICA, MACAÍBA-RN
--	---

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA
---

**2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO**

2.1 Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
	NÃO	<input type="checkbox"/>

2.2 A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? .....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
	NÃO	<input type="checkbox"/>

2.3 A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento? .....	SIM	<input type="checkbox"/>
	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

2.4 A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? .....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
	NÃO	<input type="checkbox"/>

2.5 Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?.....	SIM	<input type="checkbox"/>
	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

2.6 A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?.....	SIM	<input type="checkbox"/>
	NÃO	<input type="checkbox"/>
	NÃO SE APLICA	<input type="checkbox"/>

2.7 As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?.....	SIM	<input type="checkbox"/>
	NÃO	<input type="checkbox"/>
	NÃO SE APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>

(PREENCHER O ÍTEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)

Comentários

**DATA E ASSINATURA**

MACAIBA-RN, 15/06/2020

Local e data

Profissional responsável

Nome: George Tiago da Costa

CREA/CAU: 210813199-0

A digitalização deve ser feita após a Assinatura.

Há possibilidade de aceite de assinatura digital, todavia, NÃO deve ser colada uma imagem da assinatura.

SETOR : Engenharia  
 N° do Proc. \_\_\_\_\_  
 Pag \_\_\_\_\_  
 Grau de Sigilo \_\_\_\_\_  
 #PÚBLICO  
 Mat 1116576-1


**Relatório fotográfico/GPS**  
 Operações de Repasse - OGU

**1 IDENTIFICAÇÃO**

N° SIAPF / SIIGF 0	N° SICONV (Convênio) 0	GIGOV GIGOV/NA	Data visita técnica 15/06/2020
Empreendimento (nome/apelido) 0		Localidade/Endereço 0	

**2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Latitude (N/S) 9352700	Longitude (E/W) 236239	Ponto de tomada Entrada da Vila Olímpica
9352645	236419	Área onde será implantado o Alojamento



Vista da rua de acesso a Vila Olímpica



Vista da infra estrutura existente no acesso a Vila



Guarita de entrada as instalações da Vila Olímpica



Área para implantação das instalações do Alojamento



Vista geral da área de implantação do Alojamento



Vista geral da área de implantação do Alojamento

*[Handwritten signature]*

**Relatório fotográfico/GPS**  
Operações de Repasse - OGU

SETOR :Engenharia  
Nº do Proc. \_\_\_\_\_  
Grau de Sigilo \_\_\_\_\_  
#PÚBLICO \_\_\_\_\_  
Mat 1116578-1



Vista geral da área de implantação do Alojamento



(Legenda)

**3 DATA E ASSINATURA**

MACAIBA-RN, 15/06/2020

Local e data

Profissional responsável

Nome: George Tiago da Costa

CREA/CAU: 210813199-0